

Supervisor: 16684 GILBERTO RODRIGUEZ

OT Padre: 00092591
Originador: 16700 MAYKOL SANTANA

OT-fecha creacion: 19/02/2017
OT fecha/hora impresion: 19/02/2017
14:01:14

Detalles del Equipo

Equipo:	LV207 HILUX TOYOTA	Descripción:	Pick-up
Serie:	MR0FR22G100766293	Frente de Trabajo:	14248 DONAL THOMPSON
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	19/02/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO PREV KM:60 240		Detalle de la Orden de Trabajo	
Sistema:	Grupo:	Teller:	BOTIJA WORKSHOP
	Tecnico: 16695 JUAN CARLOS FUENTES	Capalaz:	GILBERTO RODRIGUEZ
Backlog:		<u>Realizado (SI/NO)</u>	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado: SE CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR SE CAMBIO FILTRO DE DIESEL SE CAMBIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR. SE REVISÓ ESTADO DE TACOS Y BANDAS TRASERAS SE AJUSTARON. SE CAMBIO DOS ESPIRALES DELANTEROS Y DOS AMORTIGUADORES Y SE EMPEZO A DESMONTAR DIFERENCIAL DELANTERO	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora): 2:01 pm 19/2/17	FINAL (fecha/hora): 3:20 pm 19/2/17

FIRMA		
NOMBRE	 TECNICO LIDER (CAPATAZ)	 SUPERVISOR

codigo
909/5-12262
MF16262
MK0C010

Description
Oil Filter
Fuel Filter
Air Filter

confidential